

จากสถานการณ์ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 นั้น ในส่วนของพื้นที่ในเขตตำบลเจดีย์หักได้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ในแนวของทางน้ำไหลผ่าน มีการระบายน้ำไม่ทันและไม่สะดวก ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ทั้งในส่วนงานป้องกัน, กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรวจจุดที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำจากทางวัดพืชและเก็บเศษวัสดุที่ขวางกั้นทางระบายน้ำตามแนวขอบถนน รวมทั้งได้วางแผนเตรียมการในการใช้เครื่องจักรกลทำการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป













